

**Corte por plasma Inverter**  
*Plasma Cutting Inverter*  
**Coupage Plasma Inverter**

**IRIS**



**40**  
**70**  
**110**

**SUNARC**

Tecnología en soldadura



# IRIS 40 70 110

## CARACTERÍSTICAS


- Tecnología Inverter
- Corte de todo tipo de metales
- Cebado sin HF
- Regulación electrónica
- Post gas de refrigeración
- Reducido peso y dimensiones
- Máxima estabilidad de corriente

## FEATURES

- *Inverter Technology*
- *Cutting of all metallic materials*
- *Ignition without HF*
- *Electronic regulation*
- *Post-flow for cooling torch*
- *Reduced weight and size*
- *Maximum current stability*

## CARACTÉRISTIQUES

- Technologie Onduleur
- Tous les matériels metaliques
- Amorçage sans HF
- Regulation electronique
- Delay gas refroidissement torche
- Petites dimensions et poids
- Maxime stabilité du courant



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES	IRIS 40	IRIS 70	IRIS 110
Espesor de corte	Cutting thickness	Epaisseur coupage	10 mm	20 mm	35 mm
Tensión Alimentación	Supply Voltage	Tension d'alimentation	1 * 230 V	3 * 400 V	3 * 400 V
Intensidad de corte máximo	Max cutting current	Intensité de coupe maximale	40 A	70 A	110 A
Intensidad de corte regulable	Max regulable current	Intensité de coupe réglable	20 - 40 A	25 - 70 A	25 - 100 A
Tensión en vacío	Open circuit voltage	Tension a vide	300 V	195 V	195 V
Potencia máxima	Maximum power	Puissance max	7 kvA	12 kvA	17 kv A
Intensidad primaria	Primary Current	Intensité primaire	19 A	19 A	26 A
Peso	Weight	Poids	9 kg	31 kg	31 kg
Dimensiones	Dimensions	Dimensions	300 * 185 * 405 mm	330 * 800 * 830 mm	330 * 800 * 830 mm
Aislamiento clase	Isolation class	Isolement classe	H	H	H
Protección	Protection	Protection	IP 21	IP 21	IP 21
Indicador digital corriente	Digital Current Indicator	Indicateur digital courant	-	●	●
Indicador cambio electrodo	Electrode changing Indicator	Indicateur change électrode	-	●	●
Indicador fallo masa	Ground error indicator	Indicateur erreur masse	-	●	●
Indicador digital presión y caudal aire	Digital indicator of pressure and air flow	Indicateur digital pression et débit air	-	●	●

**SUNARC, S.A.**

Polígono Industrial Can Sedó  
E-08292 Esparreguera  
Barcelona (Spain)

Tel. (34) 93 777 41 62  
Fax (34) 93 777 42 03  
www.sunarc.com

Distribuidor: